

Sicherheitsunterweisung für Besucher & Fremdfirmen

Herzlich willkommen an unserem Produktionsstandort in Dettingen! Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden, Partner und Gäste hat für uns oberste Priorität. In unserer Fertigung bewegen wir schwere Lasten, arbeiten mit thermischen Prozessen und nutzen modernste Beschichtungstechnologien.

Bitte beachten Sie die folgenden Verhaltensregeln aufmerksam, um Risiken für sich und andere auszuschließen.

1. Allgemeine Verhaltensregeln & PSA

- **Schutzausrüstung(PSA):** Das Tragen von Sicherheitsschuhen und einer Sicherheitsbrille ist im gesamten Fertigungsbereich verpflichtend.
- **Begleitpflicht:** Besucher dürfen die Fertigungsbereiche ausschließlich in Begleitung einer autorisierten Person betreten. Den Anweisungen der Begleitperson ist jederzeit Folge zu leisten.
- **Suchtmittelverbot:** Auf dem gesamten Betriebsgelände gilt ein striktes Alkohol- und Drogenverbot. Das Rauchen ist nur in den speziell gekennzeichneten Außenbereichen gestattet.

2. Achtung: Stapler-, Fahrzeug- und Kranverkehr

- **Vorsicht, Logistik:** Rechnen Sie im gesamten Werk mit ständigem Stapler- und Kranverkehr.
- **Interaktion:** Suchen Sie stets aktiven Blickkontakt mit den Fahrern, bevor Sie Fahrwege kreuzen. Vermeiden Sie abrupte Richtungswechsel.
- **Schwebende Lasten:** Das Durchschreiten von Arbeitsbereichen unter schwebenden Kranlasten ist lebensgefährlich und strikt untersagt. Halten Sie großzügigen Sicherheitsabstand.

3. Thermische Prozesse & Oberflächen

- **Verbrennungsgefahr:** Bauteile im Bereich der thermischen Beschichtung können Temperaturen von über 200 °C erreichen. Diese Hitze ist optisch oft nicht erkennbar!
- **Berührungsverbot:** Berühren Sie grundsätzlich keine frisch beschichteten Bauteile oder Anlagenkomponenten. Halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu Öfen und Heizsystemen.

4. Maschinen, Quetschgefahren & Vertraulichkeit

- **Mechanische Risiken:** Durch große, schwere und sich bewegende Bauteile besteht erhebliche Quetsch- und Einzugsgefahr. Greifen Sie niemals in laufende Prozesse oder bewegliche Maschinenteile.
- **Kameraverbot & Geheimhaltung:** Das Fotografieren und Filmen ist strengstens untersagt. Kundenspezifische Projekte, Zeichnungen und Anlagenlayouts sind absolut vertraulich zu behandeln.

5. Verhalten im Notfall & Erste Hilfe

- **Flucht- und Rettungswege:** Notausgänge sind grün beleuchtet. Halten Sie diese Wege und die Feuerlöscheinrichtungen jederzeit frei.
- **Sammelplatz:** Im Evakuierungsfall (Alarmton) verlassen Sie geordnet das Gebäude und finden sich am Sammelpunkt ein: Bereich vor dem Haupteingang / Parkplatz Werk 2.

Notruf & Erste Hilfe:

Rettungsdienst/ Feuerwehr: Festnetz-Tel.: 0 – 112 oder Handy: 112 bzw. Notruf-Funktion

Bleiben Sie gesund! – Mit freundlichen Grüßen
Geschäftsleitung der Rudolf Gutbrod GmbH